

Acta de visita al sitio de los trabajos

Segunda Convocatoria
Licitación Pública Nacional Presencial No. SIMAS 043/2026




Obra Pública: Diagnostico y rehabilitación de fuentes de abastecimiento y equipos de bombeo de agua potable (17 pozos) Sector Norte.

Contrato de Obra Pública No.: SIMAS 043/2026.

Lugar y fecha: Torreón, Coahuila, a 20 de abril del 2026.

Acta que se formula, siendo las 09:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta convocada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coah., en relación con la licitación cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria a la Licitación, se reunieron en: Boulevard Independencia No. 308 Pte., col. Centro en la Cd. de Torreón, Coah., con la intervención del Ing. José Augusto Treviño Estrada, representante del Área técnica, y las personas invitadas cuya asistencia se enlistan y firman el acta; para que considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos; con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma.

Por los funcionarios públicos

No.	Nombre de representante o funcionarios, Razón social o área responsable a la que pertenece	Firmas (en el cuadro correspondiente al numero)
1	Ing. José Augusto Treviño Estrada Gerencia Técnica del SIMAS Torreón	
2	C.P. Ana Isabel Córdova García Contraloría Interna del SIMAS Torreón	
3	C.P. José de Jesús Moreno Cuevas Depto. de Licitaciones del SIMAS Torreón	

A continuación, se relacionan las empresas que asistieron a la visita al sitio de los trabajos, de acuerdo a la lista de asistencia de los participantes de la visita al sitio de los trabajos, se anexa lista de asistencia:

Por los licitantes y observadores

Nombre de representante y razón social de la empresa

NO SE PRESENTO NINGUN LICITANTE O OBSERVADOR PARA A LA VISITA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.

Fin de Acta



ASISTENTE TECNICO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA

Bvld. Independencia 308 Pte. Torreón, Coah. C.P. 27000
Tel. 871 749 1700



SEGUNDA CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. SIMAS 043/2026
OBRA PÚBLICA: DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (17 POZOS) SECTOR NORTE.

TORREÓN, COAH. A 20 DE ABRIL DEL 2026

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES

EMPRESA, DEPENDENCIA O INVITADOS	NOMBRE DEL REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Controloria Interna SIMAS	Ana Isabel Gordara Garcia cordarana.isabel@gmail.com	
Depto Tecnico Simas	Jose Augusto Travenzo @stfrazda	
Simar Kicilacioner	C.P. Javier Moreno Cuevas	

Los representantes de las empresas que asistan a la visita al sitio de los trabajos firmarán la lista de asistencia como constancia de su asistencia, en caso contrario no será comprobable la asistencia.